PE树脂
混配
模成型
检验
入库


上料
不合格品


N
0 200 300 700m
北门
库房
库房七
厂房六
厂房五
四
八
车间
十一
车间
十八
危废暂
存间
空
压
机


总经理
管理者代表
综合管
采购部
质量部
运营管
销售部
研发
财务
资产
海
水
能
水
能
水
能
水